

# 長野県 下諏訪町 北小学校・下諏訪社中学校区域 通学路等対策箇所図

<令和3年3月末現在>



● 対策箇所

0 200m

番号3 対策済み  
バス乗降時、見通しが悪い。  
下り車両の速度が速い。  
横断歩道を設置してほしい。  
<対策メニュー>  
横断歩道の設置。  
交差点・路肩のカラー舗装  
ミラー、ガードポストの設置

番号9 着手済み  
通行車両の速度が速い。  
<対策メニュー>  
路面標示、標識の設置

番号5 対策済み  
見通しが悪く、車両の速度が速い。  
<対策メニュー>  
路面標示(ドットライン)の設置

番号4、18 令和3年度以降  
見通しが悪く、車両の速度が速く、  
横断歩道を渡る際に危険。  
歩行者用押しボタンを待機場所から  
押すことが出来ず、危険。  
<対策メニュー>  
カラー標示の修繕、標識の設置  
歩行者用押しボタンの移動

番号2 着手済み  
町道 東山田東町線が狭隘。  
交通量が多い。  
<対策メニュー>  
交差点、歩道の改良工事  
町道の拡幅

番号17 令和3年度以降  
道路幅員が狭く、歩行者が危険。  
<対策メニュー>  
路面標示(グリーンベルト)の設置

番号15、16 着手済み  
路肩が狭く、歩行者が危険。  
<対策メニュー>  
交差点、歩道の改良工事  
車止めの設置

番号6 対策済み  
坂道がカーブになっており、見通しが  
悪く、下り車両の速度が速い。  
<対策メニュー>  
路面標示(徐行文字)の設置

番号10 対策済み  
見通しが悪く、車両の速度が速い。  
<対策メニュー>  
横断歩道、停止線の引き直し  
路面標示(ドットライン)の設置。

番号1 対策済み  
長和町方面からの右折車の速度が  
速い。町道 宮坂線の幅員が狭い。  
<対策メニュー>  
減速を促す道路標識の設置

番号8、12 対策済み  
見通しが悪く、横断の際に危険。  
通行量が多く、車両の速度が速い。  
<対策メニュー>  
路面標示(ドットライン)の設置

番号14 対策済み  
通行車両の速度が速い。  
<対策メニュー>  
路面標示(停止指導線)の設置

番号7 令和3年度以降  
沿線からの見通しが悪く、通行  
車両の速度が速い。  
<対策メニュー>  
ミラーの修繕  
路面標示、標識の設置

番号11 対策済み  
通行量が多く、横断待ちの際に危険。  
<対策メニュー>  
車止めの設置(鉄製ポール)

番号13 対策済み  
通行量が多く、信号待ちの際に危険。  
<対策メニュー>  
車止めの設置(鉄製ポール)

