


長野県 下諏訪町 南小学校・下諏訪中学校区域 通学路等対策箇所図

〈令和3年3月末現在〉



番号6 令和3年度以降
幅員が狭く、歩行者が危険。
＜対策メニュー＞
路面標示(グリーンベルト)の設置

番号11 対策済み
通行量が多く、信号待ちの際に危険。
＜対策メニュー＞
車止めの設置(鉄製ポール)

番号13 対策完了
通行車両の速度が速い。
＜対策メニュー＞
横断歩道の引き直し
路面標示(外側線)の引き直し

番号8 対策済み
幅員が狭く、見通しが悪い。
＜対策メニュー＞
道路反射鏡の修繕、移設

番号7 令和3年度以降
幅員が狭く、歩行者が危険。
＜対策メニュー＞
路面標示(グリーンベルト、ドットライン)の設置

番号12 令和3年度
幅員が狭く、通行車両の速度が速い。
＜対策メニュー＞
路面標示(外側線)の引き直し

番号14 令和3年度
幅員が狭く、通行車両の速度が速い。
＜対策メニュー＞
路面標示(外側線)の引き直し

番号10 対策済み
通行量が多く、信号待ちの際に危険。
＜対策メニュー＞
車止めの設置(鉄製ポール)

番号1 歩行者保護のため、信号機を
歩車分離式に変更してほしい。
＜検討結果＞
主要道路であり、渋滞が危惧
されるため、変更不可

番号3 対策済み
通勤時、交通量が多く、道幅が狭い。
＜対策メニュー＞
路面標示(グリーンベルト)の設置
通学路路面標示の設置

番号4 対策済み
道路が狭く、歩行者が危険。
＜対策メニュー＞
路面標示(外側線)の設置

番号2 対策済み
交通量が多く、歩道が狭い。
＜対策メニュー＞
カラー舗装の修繕、信号機の移設

番号9 対策済み
通行量が多く、横断の際に危険。
＜対策メニュー＞
横断歩道の引き直し
路面標示(外側線)の引き直し

番号5 令和3年度以降
路肩が狭く、歩行者が危険。
＜対策メニュー＞
路面標示、標識の設置

学校区域図



● 対策箇所

0 200m

至上諏訪